

#### Pinselbürsten, gezopfter Draht mit 6 mm Schaft

Einsatzbereich allgemein	Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Diese Bürsten zeichnen sich durch ihre besondere Flexibilität und hohe Reinigungseffizienz aus. Durch die entstehende Fliehkraft öffnet oder schließt sich die Bürste bei Veränderung der Arbeitsdrehzahl. Besonders geeignet auch für die Innenreinigung von zylindrischen Bohrungen und Rohrinnenflächen.

					Stahldraht	Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Rostfreier Stahldraht
Maße [mm]			max. S	Stand.	0,26 mm	0,35 mm	0,26 mm	0,35 mm
D	T K	L	min <sup>-1</sup> \	Verp.	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
20	29 20	44	22.000	12	0002-630 304	0002-630 305	0002-630 328	
23	29 23	44	20.000	12	0002-630 310	0002-630 311	0002-630 334	0002-630 335
30	29 30	44	20.000	12	0002-630 316	0002-630 317	0002-630 340	0002-630 341




#### Tabelle zur Festlegung des Spreizungsdurchmessers

Best. Nr.	Körper-Ø	Drahtstärke	bei einer Drehzahl von max. min <sup>-1</sup> 5 000	bei einer Drehzahl von max. min <sup>-1</sup> 8 000	bei einer Drehzahl von max. min <sup>-1</sup> 15 000
630304-0002 / 630328-0002	20	0,26	55	70	75
630305-0002	20	0,35	25	50	70
630310-0002 / 630334-0002	23	0,26	40	65	75
630311-0002 / 630335-0002	23	0,35	35	55	70
630316-0002 / 630340-0002	30	0,26	55	70	85
630317-0002 / 630341-0002	30	0,35	50	70	80

Emphohlene Arbeitsdrehzahl ca. 50 % der max. min-1







#### Pinselbürsten, gewellter Draht

mit 6 mm Schaft, für Bohrmaschinen und andere Antriebsgeräte mit höherer Drehzahl geeignet

Einsatzbereich	Aufrauhen, Entgraten, Entlacken,
allgemein	Entschlacken, Entzundern, Mattieren,
	Reinigen

Einsatzbereich speziell

Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugängigen Stellen und Innenflächen.


						Stahldraht	Stahldraht	Stahldraht
Maße [mm]				max.	Stand.	0,20 mm	0,30 mm	0,50 mm
D	T	K	L	min <sup>-1</sup>	Verp.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
10	20	10	45	20.000	12	0003-509 141	0003-509 161	0003-509 191
17	25	15	45	18.000	12	0002-509 142	0002-509 162	0002-509 192
25	25	22	45	18.000	12	0002-509 143	0002-509 163	0002-509 193
30	25	28	45	15.000	12	0002-509 144	0002-509 164	0002-509 194

					Rostfreier Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Messingdraht	Messingdraht
Maße [mn	n]		max.	Stand.	0,20 mm	0,30 mm	0,20 mm	0,30 mm
D	T K	L	min <sup>-1</sup>	Verp.	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
10	20 10	45	20.000	12	0003-509 341	0003-509 361	0003-509 541	0003-509 561
17	25 15	45	18.000	12	0002-509 342	0002-509 362	0002-509 542	0002-509 562
25	25 22	45	18.000	12	0002-509 343	0002-509 363	0002-509 543	0002-509 563
30	25 28	45	15.000	12	0002-509 344	0002-509 364	0002-509 544	0002-509 564










# Pinselbürsten, gewellter Draht extra lange Form, mit 6 mm Schaft

Einsatzbereich allgemein	Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Überschussgummi, Verbren- nungsrückständen und anderen Verunrei- nigungen an schwer zugängigen Stellen und Innenflächen.

				Stahldraht	Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Rostfreier Stahldraht
Maße [mm]			max. Stand.	0,20 mm	0,30 mm	0,20 mm	0,30 mm
D	T K	L	min <sup>-1</sup> Verp.	BestNr.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
10	18 11	100	10.000 10	0003-509 149	0003-509 169	0003-509 349	0003-509 369





#### Pinselbürste, gewellter Draht


gespreizte Form

Einsatzbereich allgemein	Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Überschussgummi, Verbren- nungsrückständen und anderen Verunrei- nigungen an schwer zugängigen Stellen und Innenflächen.

				Stahldraht	
Maße [mm]			max. Stand.	0,30 mm	
D	T K	L	min <sup>-1</sup> Verp.	BestNr.	
50	22	45	18.000 5	0002-509 165	
70	28	45	15.000 5	0002-509 167	







# Spezial-Pinselbürsten flache Form, hohe Formstabilität

Einsatzbereich allgemein	Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren,
	Reinigen

Einsatzbereich speziell	Sonderformen für schwer zugängige Stellen und Innenflächen. Entfernen von Grat, Zunder, Schlacke, Farbe, Verbrennungsrückständen, Formsand und anderen Ver-


unreinigungen.

							Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	
Maße [mm]				Тур	max.	Stand.	gewellt 0,40 mm	gewellt 0,50 mm	
D	T	K	L		min <sup>-1</sup>	Verp.	BestNr.	BestNr.	
8	29	9,5	57	122 F	12.000	12	0024-509 101		
9,5	29	11	55	123 F	12.000	12	0024-509 102		
10	27	8	158	121 F/L	12.000	6	1224-509 101		
12	29	12,7	60	124 F	12.000	12	0024-509 111		
12	55	12	55	302	12.000	6	0014-509 102		
20	25	22	47	102 F	12.000	6	0024-509 103	0024-509 303	
20	70	22	51	303	12.000	6	0034-509 103		
28	25	29	47	103 F	12.000	6	0004-509 104	0004-509 304	









# Spezial-Pinselbürsten spitze Form, hohe Formstabililtät

Einsatzbereich allgemein	Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Besonders aggressive Sonderformen. Auch an schwer zugängigen Stellen und Innenflächen können Grat, Zunder, Schlacke, Farbe, Verbrennungsrück- stände, Formsand und andere Verunreini- gungen entfernt werden.

							Stahldraht	Stahldraht	Stahldraht
Maße [mm]				Тур		Stand.	glatt 0,30 mm	gewellt 0,40 mm	gewellt 0,50 mm
D	T	K	L		min <sup>-1</sup>	Verp.	BestNr.	BestNr.	BestNr.
9,5	32	9,5	57	122 P	12.000	12		0124-509 101	
10	31	11	55	123 P	12.000	12		0224-509 101	
10	27	8	125	121 P/L	12.000	6		2224-509 101	
11	32	13	59	102 A	12.000	6	0004-509 102		
12	30	12	61	124 P	12.000	12		0124-509 111	
19	31	22	51	102 P	12.000	6			0124-509 103
19	64	22	50	225	12.000	1			0024-509 100
25	35	29	50	103 P	12.000	6		0014-509 104	

Maße [mm]	тк		Тур		Stand. Verp.	Rostfreier Stahldraht gewellt 0,30 mm BestNr.	Rostfreier Stahldraht gewellt 0,50 mm BestNr.	
U	I N	L		111111	veip.	DestMI.	DestNI.	
9,5	32 9,5	57	122 P	12.000	12	0074-509 301		
11	32 13	59	102 A	12.000	6		0004-509 302	
19	31 22	51	102 P	12.000	6		0124-509 303	
25	35 29	50	103 P	12.000	6		0014-509 304	